2009年11月
富士通株式会社

ページプリンタ XL-4360 ハードウェアガイド、ソフトウェアガイドについて

このたびは、ページプリンタ XL-4360（以降、本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品のハードウェアガイド（冊子、および CD-ROM「画面で見るマニュアル」）、ソフトウェアガイド（CD-ROM「画面で見るマニュアル」）に関して、誤りがありましたので、以下の通り訂正いたします。
本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

1. ハードウェアガイド 76 ページ

・プロセスカートリッジ LB109A の１本あたりの印刷量の目安を訂正します。

誤）プロセスカートリッジ１本あたりの印刷量の目安は、LB109A が、約 6000 ページ LB109B が約 12000 ページ、装置添付のプロセスカートリッジ(LB109 スターター)が、約 3000 ページです。

正）プロセスカートリッジ１本あたりの印刷量の目安は、LB109A が、約 8000 ページ LB109B が約 12000 ページ、装置添付のプロセスカートリッジ(LB109 スターター)が、約 3000 ページです。

2. ハードウェアガイド 189 ページ

・『本体仕様』「ウォームアップ時間」を訂正します。

誤）電源投入時：19 秒以下

正）電源投入時：19 秒以下（標準メモリ時）

3. ハードウェアガイド 198 ページ

・プロセスカートリッジ LB109A の印刷量の目安「備考」を訂正します。

誤）印刷量の目安は、約 6000 ページ［注１］です。

正）印刷量の目安は、約 8000 ページ［注１］です。

4. ハードウェアガイド 134、135、170、171 ページ

・エラーメッセージ一覧　表示メッセージ「2261」「2460」を訂正します。

（誤）	（正）
2261　カミヅマリ リョウメン／ハイシグチ ［注］両面ユニットを取り付けている場合 または 2261　カミヅマリ ハイシグチ／プリンタ ナイブ ［注］両面ユニットを取り付けていない場合	2261　カミヅマリ リョウメン／プリンタナイブ ［注］両面ユニットを取り付けている場合 または 2261　カミヅマリ ハイシグチ／プリンタ ナイブ ［注］両面ユニットを取り付けていない場合
2460　ヨウシノコリ ハイシグチ	2460　ヨウシノコリ リョウメン／ハイシグチ ［注］両面ユニットを取り付けている場合 または 2460　ヨウシノコリ ハイシグチ ［注］両面ユニットを取り付けていない場合

M0018659


5. ソフトウェアガイド 346 ページ

『Web ブラウザによるプリンタの管理(Printia LASER Internet Service)』
「オプション情報」「消耗品履歴の保存（対応プリンタ、管理者モードのみ）」の
Point に、次の内容を追加します。

POINT

・Windows®Internet Explorer® 8（以降、Internet Explorer 8）をお使いで
「SmartScreen フィルター機能」を「有効」にしている場合
「SmartScreen フィルター機能」により「消耗品履歴」のファイルの保存が途中で
停止することがあります。
「消耗品履歴の保存」を行なう場合は、次の手順で「SmartScreen フィルター機能」
を｢無効｣にしてください。

(1) 「Internet Explorer 8」ウィンドウでツールバー「セーフティ」→「SmartScreen フィルター機能」→「SmartScreen フィルター機能を無効にする」を選択します。



(2) 「Microsoft SmartScreen フィルター機能」ウィンドウで「SmartScreen フィルター機能を無効にする」を選択し、「OK」をクリックします。



以上

本紙はハードウェアガイドの表紙裏のページにはさんで大切に保管してください。

発行日 2009 年 11 月

CP474610-01